



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Карелия
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9,
"телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
e-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
e-mail: ugpnkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Петрозаводска
г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 27, тел. 769272, факс 769272, тел. доверия 79-99-99,
e-mail: ondpz@sampo.ru

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 193
об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

16 ноября 2018 года

г. Петрозаводск

Я, государственный инспектор г. Петрозаводска по пожарному, начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Петрозаводска УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Карелия Савин Алексей Юрьевич (тел.: 76-68-42), рассмотрев материалы административного дела № 193 по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении должностного лица – директора ГАОУ ДПО РК «Центр обучения» Клочковой Л.А.

УСТАНОВИЛ:

В 15 час. 00 мин. 06 сентября 2018 года при проведении плановой выездной проверки ГАОУ ДПО РК «Центр обучения» по адресу пр. А. Невского, д. 33 в г. Петрозаводске на основании распоряжения № 142-5 от 10.08.2018 г., были нарушены требования пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены
1	2	3
	Нарушены требования Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	

1.	Система пожарной сигнализации в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф 4.2 не обеспечивает дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ч. 7, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». «Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации».
Нарушены требования нормативных документов по пожарной безопасности.		
2.	Ширина эвакуационных выходов из лестничных клеток здания непосредственно наружу, при нахождении на третьем этаже здания более 50 чел. менее 1,2 м (фактическая ширина составляет до 0,9 м.)	«Ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 чел.», п. 8.1.12., Свод Правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
3.	Лестничная клетка на первом этаже (помещение № 46 на поэтажном плане) в правом крыле здания относительно центрального входа не имеет двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	«Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.», п. 4.2.7., Свод Правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
Нарушения Правил противопожарного режима в Российской Федерации		
4.	В лестничной клетке левого крыла здания относительно центрального входа у эвакуационного выхода непосредственно наружу допускается размещение мебели.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 36. б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
5.	На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.61. На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.

на основании изложенного, руководствуясь статьей 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ТРЕБУЮ:


1. Рассмотреть данное представление.
2. Составить план устранения выявленных нарушений.
3. Устранить причины и условия, способствовавшие совершению выявленных правонарушений.
4. Принять меры по недопущению дальнейшего нарушения требований пожарной безопасности.

Одновременно разъясняю, что в соответствии с частью 2 статьи 29.13 КоАП России организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах судьбе, в орган, должностному лицу, внёсшим представление.

Непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечёт административную ответственность в соответствии со статьёй 19.6 КоАП России.

Начальник отделения ОНДиПР г. Петрозаводска

УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Карелия
«16» ноября 2018 года


(подпись)


А.Ю. Савин

Представление получил:

Директор ГАОУ ДПО РК
«Центр обучения»
«16» ноября 2018 года


(подпись)

Л.А. Клочков

представление направлено